

FICHA DE INFORMACIÓN A EMPRESAS CONCURRENTES SOBRE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS INSTALACIONES

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA TITULAR PARA LAS EMPRESAS CONCURRENTES

RAZON SOCIAL	THYSSENKRUPP GALMED S A
FECHA	Mayo 2018

De acuerdo con lo establecido la normativa de Prevención de Riesgos Laborales a través del R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales Sobre Coordinación de actividades empresariales, THYSSENKRUPP GALMED S A, debe facilitar información e instrucciones para la prevención de riesgos existentes a las empresas concurrentes del centro de trabajo.

A tal efecto les hacemos entrega de la siguiente documentación:

- Fichas de información a las empresas concurrentes sobre riesgos y medidas preventivas de las instalaciones de la Empresa Titular.


Observaciones:

La información entregada deberá ser tenida en cuenta en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.

Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

En el caso de nuevos trabajadores, deberán obligatoriamente pasar por del departamento de PRL a fin de recibir la charla de seguridad correspondiente en relación a normas de acceso a planta y riesgos y medidas preventivas a aplicar en la misma.



Entregado por: PRL

Departamento de Prevención

Recibido por:

Fdo.

Nombre y apellidos:

Cargo:



tk Galmed, S.A

FICHA DE INFORMACIÓN A EMPRESAS CONCURRENTES SOBRE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS INSTALACIONES

CONDICIONES DE RIESGO DE LAS INSTALACIONES		CÓDIGOS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR																						Gaglas
		VIAS DE CARGA Y SOTANOS	DESBOBINADOR A A BRIDA 1	DE SENGRA S AD O	DESENGRASADO A SAS 1	HORNO	ARE A POT E ZINC	TOR R E REFR I. Y BAC	SKI N Y ABT 2	BRID A 6 HAST A SALI D A TUNE	CROMATA D O	DE BRIDA 8 A BOBINADO R A	VIAS SALID A Y SOTAN O S	SALAS ELECTRIC A S (3 SALAS)	SOTAN O POTE	ALMACE N REPUEST O S	NAVES ALMACENAMIE N T O	SALAS HIDRAULIC A S	SALA COMPRESOR E S	SOTAN O CDB ³	FOS O CDB	SOTA N O SKIN	LINEA DE INSPECCIÓN	
		1. LUGARES DE TRABAJO																						
1.0.- Espacios confinados						S.12, S.10, S.20, S.21.															S.12, S.20, S.29	S.10, S.21,		
1.1.- Espacios clasificados con riesgo de incendio y explosión						S.10, S.20, S.21, S.29	S.10, S.20, S.21, S.29											S.10, S.20, S.21, S.29	S.10, S.20, S.21, S.29					
1.2.- Instalaciones con riesgo de caídas a distinto nivel		S.6, S.13, S.14, S.20,	S.6, S.13, S.14, S.20,	S.6, S.13, S.14, S.20,	S.6, S.13, S.14, S.20,	S.6, S.13, S.14, S.20, S.21	S.6, S.13, S.14, S.20, S.21	S.6, S.13, S.14, S.20,	S.6, S.13, S.14, S.20,	S.6, S.13, S.14, S.20,	S.6, S.13, S.14, S.20,	S.6, S.13, S.14, S.20,	S.6, S.13, S.14, S.20,									S.6, S.13, S.14, S.20, S.21		
1.3.- Instalaciones con riesgo de caídas al mismo nivel		S.1, S.7	S.1, S.7		S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	S.1, S.7	
1.4.- Existencia de equipos móviles con riesgo de		S.1,			S.1,	S.1, (Zona baja)			S.1,		S.1,	S.1,	S.1,			S.1,	S.1,	S.1,			S.1,	S.1,	S.1,	
1.5.- Existencia de cargas suspendidas		S.14, S.20, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1 (aledaños Hornos)	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1				S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1			S.14, S.20, S.15, S.16, S.1	S.14, S.20, S.15, S.16, S.1		
2. ENERGÍAS																								
2.1. Existencia de Instalaciones con riesgo eléctrico. Trabajos eléctricos		S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29	S.12, S.19, S.20, S.21, S.30, S.25 y S.29
2.2. Otras energías (Hidráulica, neumática)		S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20		S.12 Y S. 20		S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20		S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20	S.12 Y S. 20, S.32



tk Galmed, S.A

FICHA DE INFORMACIÓN A EMPRESAS CONCURRENTES SOBRE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS INSTALACIONES

CONDICIONES DE RIESGO DE LAS INSTALACIONES	CÓDIGOS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR																						Gaglas
	VIAS DE CARGA Y SOTANOS	DESBOBINADO R A A BRIDA 1	DE SENGRA S AD O	DESENGRASAD O A SAS 1	HORNO	ARE A POT E ZINC	TOR R E REFR I. Y BAC	SKI N Y ABT 2	BRID A 6 HAST A SALI D A TUNE	CROMATA D O	DE BRIDA 8 A BOBINADO R A	VIAS SALID A Y SOTAN O S	SALAS ELECTRIC A S (3 SALAS)	SOTAN O POTE	ALMACE N REPUEST O S	NAVES ALMACENAMIE N T O	SALAS HIDRAULIC A S	SALA COMPRESOR E S	SOTAN O CDB ³	FOS O CDB	SOTA N O SKIN	LINEA DE INSPECCIO N	
3. EQUIPOS DE TRABAJO																							
3.1. Equipos con riesgos especiales					S.17 Y S. 20	S.17 Y S. 20	S.17 Y S. 20	S.17 Y S. 20		S.17 Y S. 20	S.17 Y S. 20		S.17 Y S. 20	S.17 Y S. 20								S.17 Y S. 20	S.17 Y S. 20, S.32
3.2. Equipos para manejo mecánico y/o		S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	S.1, S.14, S.20 Y S.17	
4. PRODUCTOS QUÍMICOS																							
4.1. Almacenamiento de Productos Químicos		S.5, S.20, S.21, S.22, S.23 Y S.24								S.5, S.20, S.22, S.23 Y S.24	S.5, S.20, S.22, S.23 Y S.24						S.5, S.20, S.22, S.23 Y S.24			S.5, S.20, S.22, S.23 Y S.24		S.5, S.20, S.22, S.23 Y S.24	
4.2. Manejo de Sustancias peligrosas					S.20 Y S.24					S.20 Y S.24				S.20 Y S.24						S.20 Y S.24			
5. EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS					S.6, S.1 Y S.20			S.6, S.1 Y		S.6, S.1 Y				S.6, S.1 Y S.20						S.6, S.1 Y S.20	S.6, S.1 Y S.20		
6. EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES FÍSICOS		S.1, S.20 Y S.6				S.1, S.20 Y S.6		S.1, S.20 Y S.6						S.1, S.20 Y S.6		S.1, S.20 Y S.6	S.1, S.20 Y S.6	S.1, S.20 Y S.6				S.1, S.20 Y S.6	S.1, S.20 Y S.6, S.32
7. EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES BIOLÓGICOS					S.1, S.20, S.6, S.29, S.12									S.1, S.20, S.6, S.29, S.12						S.1, S.20, S.6, S.29, S.12	S.1, S.20, S.6, S.29, S.12		
8.- EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS		S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	S.1, S.6, S.20, S.29, S.12	
9.- UTILIZACION DE AMIANTO																							
10. ESPECIAL SENSIBILIDAD																							
10.1 Menores		PROHIBIDO. S26																					S26
10.2 Maternidad		S27, S37	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S27, S37, S26	S26
Discapacidad Reconidad		S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31	S28, S31, S32
Empresas de trabajo Temporal		S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S20	S26



tk Galmed, S.A

FICHA DE INFORMACIÓN A EMPRESAS CONCURRENTES SOBRE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS INSTALACIONES

9. EMERGENCIAS		S.1, S.20 Y S30				S.1, S.20 Y S30	S.1, S.20 Y S30						S.1, S.20 Y S30		S.1, S.20 Y S30					S.1, S.20 Y S30	S.1, S.20 Y S30	S.1, S.20 Y S30	S.1, S.20 Y S30
10. EPI'S							Utilizar los EPI's señalizados como obligatorios en las distintas zonas de la empresa (S15, aparte de los referidos en la evaluación de riesgo del puesto así como los especificados por zonas). Durante funcionamiento de la línea , la protección auditiva será obligatoria.																

¹ Rodillos a entrada de horno
² Aplanadora bajo tensión
³ Cizalla de Bordes

FICHA DE INFORMACIÓN A EMPRESAS CONCURRENTES SOBRE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS INSTALACIONES

Medias Aplicables de carácter general:

- S.1. Respetar señalización de la zona
- S.2. Respetar normas de seguridad disponibles en las máquinas y equipos
- S.3. Mantener colocadas protecciones colectivas o en su caso utilizar protección individual frente a caídas, Una vez finalizado el trabajo reponer las protecciones retiradas.
- S.4. Para utilizar equipos y accesorios de la empresa principal, se contará con expresa autorización del Supervisor de línea / Responsable de los trabajos, que establecerá las especificaciones preventivas a adoptar
- S.5. Recoger de inmediato los derrames de productos químicos
- S.6. Sólo podrán efectuar trabajos, personal con formación e información relativa a la condición de peligro identificada. Se dispondrán los certificados pertinentes a disposición de los Responsables de Coordinación.
- S.7. No correr; subir y bajar escaleras con precaución, sin leer documentos, sin las manos en los bolsillos.
- S.10. Solicitar al Supervisor de línea / Responsable de los trabajos normativa interna aplicar (permiso de trabajos en caliente) para zonas clasificadas con alto riesgo de incendio.
- S.13. Utilizar pasarelas y protección anti caídas para trabajar sobre pavimentos de baja resistencia
- S.14. Balizar zona de trabajo en caso de interferir con otras contratas / trabajadores
- S.15. Uso de casco de protección y calzado de seguridad (obligatorio en todas las zonas de la empresa)
- S.16. No permanecer bajo cargas suspendidas
- S.17. Sólo se permite el manejo de equipos de la empresa a personal formado y expresamente autorizado por el Supervisor de línea / Responsable de los trabajos
- S.22. No introducir productos químicos salvo autorización expresa
- S.25. No se abandonarán los trabajos sin antes reponer las protecciones existentes
- S.27. Consultar limitaciones en situación maternidad
- S.28. Efectuar consulta previa al Supervisor de línea / Responsable de los trabajos en caso de disponer de trabajadores con discapacidad reconocida o menores de edad
- S.31. Comunicar al Supervisor de línea / Responsable de los trabajos el acceso de trabajadores especialmente sensibles.
- S21. En todos los sótanos.

Cualquier trabajo debe disponer de permiso de trabajo previo al comienzo de tarea.

CÓDIGOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

- S.1. Respetar señalización de la zona
S.2. Respetar normas de seguridad disponibles en las máquinas y equipos
S.3. Mantener colocadas protecciones colectivas o en su caso utilizar protección individual frente a caídas, Una vez finalizado el trabajo reponer las protecciones retiradas.
S.4. Para utilizar equipos y accesorios de la empresa principal, se contará con expresa autorización del Supervisor de línea / Responsable de los trabajos , que establecerá las especificaciones preventivas a adoptar

S.5. Recoger de inmediato los derrames de productos químicos
S.6. Sólo podrán efectuar trabajos, personal con formación e información relativa a la condición de peligro identificada. Se dispondrán los certificados pertinentes a disposición de los Responsables de Coordinación.

S.7. No correr; subir y bajar escaleras con precaución, sin leer documentos, sin las manos en los bolsillos.

S.8. Respetar información e instrucciones del etiquetado de tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento o manejo, de sustancias y preparados peligrosos
S.9. Para trabajos a la intemperie valorar si es necesarios apoyo con carrusel de alumbrado auxiliar.
S.10. Solicitar al Supervisor de línea / Responsable de los trabajos normativa interna aplicar (permiso de trabajos en caliente) para zonas clasificadas con alto riesgo de incendio.
S.11. Acceso prohibido sin autorización expresa del Supervisor de línea / Responsable de los trabajos
S.12. Consulte al Supervisor de línea / Responsable de los trabajos acerca de la necesidad de disponer de permiso de trabajo previo al comienzo de tarea.
S.13. Utilizar pasarelas y protección anti caídas para trabajar sobre pavimentos de baja resistencia
S.14. Balizar zona de trabajo
S.15. Uso de casco de protección y calzado de seguridad (obligatorio en todas las zonas de la empresa)
S.16. No permanecer bajo cargas suspendidas
S.17. Sólo se permite el manejo de equipos de la empresa a personal formado y expresamente autorizado por el Supervisor de línea / Responsable de los trabajos
S.18. Uso de equipos certificados para el uso en estas zonas
S.19. Trabajo a realizar únicamente por trabajadores cualificados
S.20. Utilizar los E.P.I. indicados en el apartado 10 de la tabla
S.21. No realizar trabajos en solitario
S.22. No introducir productos químicos salvo autorización expresa
S.23. No manipular envases ni efectuar transvases
S.24. Respetar instrucciones de las etiquetas
S.25. No se abandonarán los trabajos sin antes reponer las protecciones existentes
S.26. Acceso prohibido a menores
S.27. Consultar limitaciones en situación maternidad
S.28. Efectuar consulta previa al Supervisor de línea / Responsable de los trabajos en caso de disponer de trabajadores con discapacidad reconocida o menores de edad
S.29. No se realizarán trabajos por trabajadores de E.T.T.
S.30. Solicitar pautas especiales para actuación en caso de emergencia
S.31. Comunicar al Supervisor de línea / Responsable de los trabajos el acceso de trabajadores especialmente sensibles.
S32. Solicitar al Supervisor de la instalación radioactiva y proceder permiso especial. Con equipo energizado.
Indicaciones:
Cualquier incidencia sobre la aplicabilidad o eficacia de los contenidos de las actividades preventivas comunicadas deben ser consultadas con el Supervisor de línea / Responsable de los trabajos del área.

Preparado por: PRL GALMED

Fecha: MAYO 2018